

常磐線復旧工事の動き



駒ヶ嶺方面

浜吉田方面

各工区の進捗状況について

新地南工区(ユニオン建設)

橋りょうの施工が完了しました！

新地南工区におきまして、濁川と砂子田川に架かる2つの橋りょうの施工が完了しました。
昨年、2014年11月に橋りょう工事に着手し、約6ヶ月間の歳月を要して、完成することができました。
今後は、随時軌道工事に着手してまいります。
常磐線早期復旧に向け、皆様の一層のご協力をよろしくお願いいたします。

①濁川橋りょう施工後



②砂子田川橋りょう施工後



新地工区(大林組)

橋りょうの施工が完了しました！

新地工区におきまして、三滝川と埤川に架かる2つの橋りょうの施工が完了しました。
昨年、2014年11月に橋りょう工事に着手し、2015年2月と3月にそれぞれコンクリート打設を行い完成することができました。

駅部の工事に着手しました！

新地駅部では、まちづくりの工事で盛土を行っていましたが、JR側へ一部引渡しを受け、駅部の工事を着手しました。写真は、乗換ご線橋部の杭の施工を行っている様子です。
今後、乗換ご線橋やホームの施工を進めてまいります。

①三滝川橋りょう施工後



②乗換ご線橋の杭施工の様子



お知らせ

現場見学のご希望など

常磐復興工事区では、鉄道復旧工事をよりご理解していただくために、高架橋やトンネルなど実際の工事現場の見学を受け入れております。なかなか見る事の出来ない工事現場へ見学に訪れてみませんか？
ご希望の方はご自由にお申し付け下さい。

連絡先
(0223)
23-1203
担当：宮島まで