

常磐線復旧工事の動き




『鶴瓶に乾杯』に出演！

新地南工区の長内 現場代理人が『鶴瓶に乾杯』に出演しました。

突撃取材で現場事務所に芸能人が訪ねて来たという事に大変驚きました。インタビューの間寛平さんもTVで見ている通りの気さくな人柄でした。

寛平さんが建設業に興味(特に重機オペレーター)があったとのお話を聞き工事に興味を持っていただける方がいることがうれしかったです。

また、今回縁がありTV出演と言う機会に出会えたこの新地の場所は私自身の中で貴重な思い出となりました。




ユニオン建設(株) 長内現場代理人

常磐線Topics！

トロリー線の施工開始

常磐線各所で、電車に電気を供給するトロリー線の施工が進んでいます。施工完了後、6月から電気の実加圧を予定しています。

写真は、新地駅のトロリー線施工完了状況です。



トロリー線

各工区の作業進捗

新地工区(大林組)

新地工区で施工していた埴川護岸工が完成しました。

写真は、右岸の完成状況写真です。



新地工区で施工を進めている新地駅においてホーム屋根の施工が進んでいます。

写真は、山側ホーム屋根の施工状況写真です。



新地工区(ユニオン)

新地南工区では、高架橋の施工が完了し、作業ヤードとして借地していた田畑の復旧及び返還を進めています。

写真は、砂子田川エリアの借地復旧状況です。

